

Table of Contents

Работа с программой в оффлайн режиме 2

Работа с программой в оффлайн режиме

Создание набора данных. Программа менеджер позволяет работать с калибровками без подключения к целевому устройству. Оффлайн, т.е. автономно. Для этого нужно создать набор данных для требуемого устройства. Это делается командой меню Оффлайн→Создать калибровку→Тип устройства (ECU и т.д.).

Будет создан пустой набор данных для выбранного типа устройства. В верхней части рабочего поля появится вкладка виджет с названием устройства.

Калибровка в режиме оффлайн не может быть подключена онлайн к устройству. Возможна только работа с файлами. Т.е. оффлайн калибровки можно открывать из файлов и сохранять в файлы на компьютере. Также возможна работа с облачным хранилищем калибровок.

Одновременно можно создавать наборы данных для разных типов устройств.